Алматы (7273)495-231 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Волгоград (8472)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Когломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Краснорок (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3312)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермы (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранок (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смогленок (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сурут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35 Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тіомень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

 Казахстан +7(7172)727-132
 Киргизия +996(312)96-26-47

## https://girbau.nt-rt.ru/ || gua@nt-rt.ru

# Гладильные пароманекены



### S/AV

- Автономный парогенератор с подающим насосом
- Вентилятор
- Две растяжки для рукавов



#### S/VC

- С функцией подключения к паровому блоку
- Вентилятор
- Две растяжки для рукавов



#### S/MTA

- Автономный парогенератор
- Мощность 9/15 кВт
- Регулировка силы подачи пара
- 3 режима подачи пара



#### S/MTV

- Для подключения к внешнему парогенератору
- Производительность 20-25 кг/ч, давление 4-6 bar
- Регулировка силы подачи пара
- 3 режима подачи пара

#### S/IMC



- Промышленный пароманекен для рубашек и пиджаков
- Подключается к парогенератору
- Подача сжатого воздуха

# Гладильные машины для рубашек

Невозможно представить себе хорошую прачечную, в которой нет качественного финоборудования. Гладильный манекен, или пароманекен, – это вид гладильной машины незаменимый для безопасного глажения деликатных вещей.

По своей сути пароманекен — это кукла. Ширина плеч куклы свободно регулируется зависимости от вида и размера изделия, которое необходимо обработать. На куклу надевается изделие и закрепляется на ней специальными зажимами. После этого на направляется пар нужной температуры. Это позволяет очень аккуратно обрабатыват фасонные изделия, такие как:

- Пиджаки
- Рубашки
- Брюки
- Халаты и др.

Каждый гладильный пароманекен имеет свою, отличную от других, производительной позволяет выбрать подходящую модель для предприятия любого формата и масшта

Например, гладильные пароманекены GIRBAU серии S/MTV имеют следующие особе

- Необходимо подключение к внешнему парогенератору
- Производительность 20-25 кг/ч, давление 4-6 bar
- Возможна регулировка силы подачи пара
- Выбор из 3 режимов подачи пара

Интенсивность подачи пара и сжатого воздуха, а также оптимально необходимая тем пара регулируются с помощью панели управления. Ее понятный интерфейс делает

пользование пароманекеном очень простым и удобным.

В комплект к пароманекену GIRBAU может входить автономный парогенератор S/MTA мощностью 9/15 кВт.

Существуют различные типы пароманекенов для отдельных видов изделий. Наприм GIRBAU серии S/IMC – это профессиональная гладильная машина для рубашек. Вы м запросто привести рубашки в надлежащий вид при помощи такой машины, не беспок чем: повреждения ткани исключены, а после обработки изделие будет выглядеть как Пароманекен для рубашек также подключается к парогенератору и требует подачи су воздуха.

Пароманекены GIRBAU позволяют обрабатывать очень большое количество изделий значительно сокращая потребление энергии.

Алматы (7273)495-231 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владикавказ (8672)28-90-48 Волоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Краснодрк (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (3349)21-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Орейорг (3532)37-68-04 Пеназ (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермы (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863) 308-18-15 Рязань (4912) 46-61-64 Самара (846) 206-03-16 Санкт-Петербург (812) 309-46-40 Саратов (845) 249-38-78 Севастополь (8692) 22-31-93 Саранск (8342) 22-96-24 Симферополь (3652) 67-13-56 Смоленск (4812) 29-41-54 Сочи (862) 225-72-31 Ставрополь (8652) 20-65-13 Сургут (3462) 77-98-35 Сыктывкар (8212) 25-95-17 Тамбов (4752) 50-40-97 Тверь (4822) 63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

https://girbau.nt-rt.ru/ || gua@nt-rt.ru

Казахстан +7(7172)727-132